

大規模地震及び豪雨災害に関する 緊急要請

～あらゆる自然災害から国民の命を守るために～

(写真)

< 目次 >	(頁)
大阪府北部を震源とする地震 (高槻市・枚方市)	1～2
平成30年7月豪雨 (倉敷市)	3～11
(呉市)	12
(福山市)	13
(久留米市)	14～16
(鹿児島市)	17
平成30年台風21号 (高槻市)	18～23

大阪府北部を震源とする地震(平成30年6月18日発生)

大阪広域水道企業団の送水管の破損により、水道の断水、道路陥没の被害が生じる



大阪府北部を震源とする地震(平成30年6月18日発生)

大阪広域水道企業団の送水管(水管橋)の破損




大阪府北部を震源とする地震(平成30年6月18日発生)

家屋の土台部分が崩壊(大阪府高槻市)



公衆浴場の煙突崩壊(大阪府枚方市)






倉敷市真備町被災状況写真（高梁川水系小田川）

一級河川小田川及びその支川の県管理所管の末政川、高馬川、真谷川、大武谷川が決壊・損傷した。倉敷市真備町の全体面積である4,400ヘクタールのうち、1,200ヘクタールが約3日間完全に浸水し、浸水戸数は約5,700戸、市全体で犠牲となられた方が52名に上る未曾有の大災害となった。


真備地区浸水状況

- 浸水エリア
- × 決壊 2箇所（国） × 決壊 6箇所（県）
- × 河川被災 6箇所（国） × 河川被災 1箇所（県）

※ 丸囲み数字は写真撮影位置



小田川 左 3K400 堤防決壊 L=100m (写真④参照)



撮影日時：平成30年7月7日 14時-17時頃



撮影日時：平成30年7月7日 14時-17時頃

末政川堤防決壊状況




撮影日時：平成30年7月7日 7時頃



撮影日時：平成30年7月7日 7時頃

③



撮影日時：平成30年7月7日 14時-17時頃

④



撮影日時：平成30年7月7日 14時-17時頃

⑤



撮影日時：平成30年7月7日 14時-17時頃

⑥



撮影日時：平成30年7月7日 14時-17時頃

小田川左岸3k400付近 堤防決壊状況



撮影日時：平成30年7月8日 14時頃

小田川左岸6k400付近 堤防決壊状況



撮影日時：平成30年7月8日 15時頃

小田川左岸6k400付近 堤防決壊状況



撮影日：平成30年7月9日

小田川右岸0k600付近 堤防の一部損傷状況



撮影日時：平成30年7月7日 7時頃

小田川左岸4k200付近 堤防の一部損壊状況



⑧

撮影日時：平成30年7月11日 12時頃

末政川両岸0k700付近(県管理河川) 堤防決壊状況



⑨

撮影日時：平成30年7月11日 13時頃

高馬川右岸0k100付近(県管理河川) 堤防決壊状況



撮影日時：平成30年7月8日 18時頃

真谷川左岸0k400付近(県管理河川) 堤防決壊状況



撮影日時：平成30年7月10日 14時頃

平成30年7月豪雨被害状況



土砂流れ込みによる建物等の被災(広島県呉市)



土砂流れ込みによる建物等の被災(広島県呉市)

平成30年7月豪雨被害状況



福山市観測史上1位となる雨量を記録し、多くの浸水被害が発生(広島県福山市)



福山市観測史上1位となる雨量を記録し、多くの浸水被害が発生(広島県福山市)

平成30年7月豪雨被害状況



広範囲において浸水被害が拡大し、国道210号を含む周辺道路が通行止めに(福岡県久留米市)



広範囲において浸水被害が拡大し、国道210号を含む周辺道路が通行止めに(福岡県久留米市)

平成30年7月豪雨被害状況



広範囲において浸水被害が発生(福岡県久留米市)

平成30年7月豪雨被害状況



広範囲において浸水被害が発生(福岡県久留米市)



広範囲において浸水被害が拡大し、床上浸水被害も発生(福岡県久留米市)

平成30年7月豪雨被害状況



大雨による土砂崩れにより、家屋が全壊（鹿児島市）

平成30年台風21号による被害について

・ 檜田地区の被害について



平成30年台風21号による被害について

A 区域 状況写真



平成30年台風21号による被害について

B区域 状況写真



平成30年台風21号による被害について

B区域 状況写真



平成30年台風21号による被害について

C区域 状況写真



平成30年台風21号による被害について

E区域 状況写真



平成30年台風21号による被害について

E区域 状況写真



平成30年台風21号による被害について

参考 大阪府道枚方亀岡線 状況写真（高槻市により啓開）



平成30年台風21号による被害について

参考 大阪府道枚方亀岡線 状況写真



平成30年台風21号による被害について

小学校体育館の屋根が剥がれる被害が発生



平成30年台風21号による被害について

小学校体育館の屋根が剥がれる被害が発生(体育館内部から)

